



APLICACIÓN URANO LÁTEX

1. Sobre una superficie:

Se aplica URANO LÁTEX sobre una de las superficies utilizando esponja o brocha y se une a la otra superficie inmediatamente, haciendo presión sobre el pegue.

2. Sobre ambas superficies:

Se aplica URANO LÁTEX sobre las dos superficies a unir. Se puede realizar la unión desde el mismo momento de la aplicación o hasta 24 horas después haciendo presión sobre la zona de unión.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto excesivo con la piel.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.