



APLICACIÓN URANO SOLUCIÓN

1. Las superficies a unir deben estar exentas de polvo, aceites, etc.
2. Aplicar una cantidad suficiente de adhesivo a las partes de unir.
3. Dejar secar brevemente el adhesivo
4. Unir aplicando presión.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Manténgase alejado de los niños.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.