



## APLICACIÓN LIMPIADOR URANO NO. 1

1. Cuando los materiales a pegar se producen por moldeo (Caucho Vulcanizado), por inyección (Poliuretano y PVC) o presentan acabados con tintas o pinturas en su superficie es aconsejable hacer tratamiento mecánico (lijar, cardar o esmerilar), antes de hacer la limpieza del material con LIMPIADOR URANO No. 1.
2. Para mejores resultados al aplicar el LIMPIADOR URANO No. 1, se le debe mezclar entre un tres (3%) y un diez (10%) de pegante de la misma referencia del que se utilizará para hacer el pegue posteriormente.

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación debe hacerse en lugares frescos ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evitar la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Manténgase alejado de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**