



## APLICACIÓN VULCANIZANTE URANO

1. Se mezcla entre un tres (3) y un ocho (8) % de vulcanizante con pegante, se agita y se aplica como si se tratara de un pegante normal.
2. Se aconseja preparar solamente lo que se va a consumir durante el día y en cantidades pequeñas ya que la mezcla tiene una vida útil máxima de ocho (8) horas pasado este tiempo la mezcla se gela y no debe utilizarse.
3. Los recipientes para hacer la mezcla y las brochas deben estar completamente libres de humedad.

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se deben hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evitar la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**