

PEGAR PLANTAS (SUELAS) DE PVC CON CUERO

1. Los cortes de cuero se deben raspar, cardar o lijar hasta retirar completamente la pintura y obtener una superficie porosa y áspera. Luego limpiar el polvo residual antes de aplicar el pegante.
2. Las superficies de las plantas de PVC no requieren cardado, solamente se deben limpiar o desengrasar con un material absorbente (tela), y Activador Urano No. 1. (El material absorbente se debe desechar periódicamente).
3. Aplicar el Pegante Urano PVC tanto en el corte como en la planta (el cuero requiere dos manos de pegante), y dejar secar mínimo treinta (30) minutos.
4. Reactivar o calentar la planta y el corte durante un (1) minuto aproximadamente, en un horno con temperatura de 80 OC a 100 °C.
5. Unir la planta con el corte haciendo coincidir exactamente los bordes y cerquillos o viras en las posiciones deseadas.
6. Colocar el zapato en una prensa o pegadora con una presión entre treinta (30) y cincuenta (50) lb. /pulg2. Aproximadamente durante treinta (30) segundos.
7. Retirar el zapato de la pegadora y ajustar nuevamente el cerquillo o viras si es necesario para mejorar la apariencia del zapato y dejar enfriar para retirar la horma.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.